


**警告** WARNING

- 分解改造をしないでください。(図5)  
分解や改造は感電・火災・故障・ケガの原因になります。ただし、消耗品は必要に応じて交換してください。

Do not disassemble and modify wrenches except changing expendables.  
Repairing should be done by persons who have desent knowledge and experience of mechanical and electric equipment. (fig.5)

図5  
fig.5



- 危険防止のため保護具の着用をお勧めします。(図6)  
作業中にはヘルメット、保護めがね、安全靴などを身につけることをお勧めします。

Dress properly. Wear helmet and protecting goggle and put on safety shoes. (fig.6)

図6  
fig.6



- 電源は出来るだけ商用電源をご使用ください。  
Use commercial power source as much as possible instead of generator.
- 延長ケーブルを使用する場合は、その端末での電圧が指定電圧の±10%以内であることを確認してください。なお、電圧測定に当ってはレンチ運転中の状態で測定してください。

In case of using extention cable, confirm that voltage at the final end is within ±10%.  
In addition, measure voltage by operating wrenches.

**注意** CAUTION

- 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。  
Do not use tool for purposes not intended.

- 「締付けトルク」と「ねじの締付け力」との関係は、ねじの状態や構造、摩擦係数などによって異なります。必ず対象物の作業指示書や注意書をよく読んで正しい作業をしてください。(図7)

Relation between 'tightening torque' and 'screw tension' depend on tightened screws and torque coefficient.  
Read instruction manual carefully before using tools. (fig.7)

図7  
fig.7



- 使用しない場合は、メタルケースに収納し、所定の場所に保管してください。  
乾燥した場所で子供の手の届かない所または、鍵のかかる所に鍵を掛けて保管してください。

Store wrenches in metal case and keep it in the designated place when not in use.

- 作業に適した機種を選定してください。  
Use suitable model for each application.

- 作業場はいつもきれいに保ってください。  
Keep work area clean. Cluttered areas and benches invite injury.

- 作業する場所の安全を確認してください。  
Secure work area.